



YABANCI MADDE POLİTİKALARI

Birincil Ambalaj ve/veya İkincil Ambalaj Sektöründe Ofset Baskılı Karton ve Oluklu Ambalaj Üreten şirketimizde belirtilen malzemelerle ilgili kontaminasyonu önlemek amacı ile;

Bıçak parçası, falçata ve jiletten oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için, tek kullanımlık falçata ucu kullanmak, kullanılan bıçak uçlarını kilitli bıçak kutularında biriktirilmesini sağlamak,

Cam ve kırılabilir plastikten oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için; cam ve kırılabilir plastiklerin üretim alanından uzaklaştırılmasını sağlamak, alternatifinin olmadığı durumlarda kırılmayı ve dağılmayı engellemek için koruyucu malzemeler ile kaplanmasını sağlamak, o alanlarda çalışmaların kontrollü yapılmasını sağlamak, işletme içinde oluşan kırıkları kayıt altına alıp, değiştirmek ve parçaların kontrollü olarak üretimden uzaklaştırılmasını sağlamak,

Tahta ve ahşap nedeni ile oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için; üretim alanı içinde kullanılan tahta malzemeleri kaplayarak kullanılmasını sağlamak, taşınması sırasında paletlerin temiz koşullarda tutulmasını sağlamak, kıymık vb. diğer fiziksel kontaminasyon oluşumunu engellemek, oluşan atıkları üretim alanından düzenli olarak uzaklaştırmak, paletlerin ıslanmasını önlemek için uygun alanlara depolama yapmak, ıslak olan paletlerin kullanımını engellemek için üretim alanından çekilmesini sağlamak,

Üretim alanında her türlü takı kullanımının engellenmesini sağlamak,

Taahhüdümüzdür.

FUAT POLAT
GENEL MÜDÜR



FOREIGN MATERIAL POLICIES

In order to prevent contamination in our company which produces Offset Printed Cardboard and Corrugated Packaging in Primary Packaging and / or Secondary Packaging Sector, we aim to;

Use disposable scalpel to minimize the risk of contamination to the product, via any type of blade, and ensure that used blade tips are deposited in locked blade boxes,

Minimize the risk of contamination of the product from glass and breakable plastic; ensuring that glass and fragile plastics are removed from the production area, are covered with protective materials to prevent breakage and scattering in the absence of alternatives; ensuring that the work is controlled in such areas, to record and change the fractures formed in the enterprise and to remove the parts from production in a controlled manner,

Minimize the risk of contamination of the product with wood; ensuring that the wooden pallets are kept in clean conditions during transportation, preventing from other physical contaminants, regularly removing the generated wastes from the production area, storing pallets in appropriate areas to prevent from getting moist, and withdrawal of noncompliant pallets from the production area,

Forbid the use of all kinds of jewelery in the field of production,

This is Our Commitment.

FUAT POLAT
General Manager